

**АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ)
МБОУ «Тыловайская СОШ»**

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории):

Председатель комиссии: Коробова Нэля Леонидовна, директор школы

Члены комиссии:

- Ширококов Н.А., завхоз;
- Юферев А.Р., педагог организатор ОБЖ
- Каракулов И.В., начальник ПЦО Дебесского МОВО, старший лейтенант полиции (по согласованию);
- Русских А.Ю., заместитель начальника ОНД и ПР Балезинского, Дебесского и Кезского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по УР;
- Петров К.И., сотрудник УФСБ России по Удмуртской Республике

Основание:

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 289 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)» в постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;
2. Приказ по школе № 43\1 от 26 апреля 2022 года «О проведении категорирования и разработки паспорта безопасности объекта».

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и установила следующее:

1. Общие сведения об объекте:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тыловайская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Тыловайская СОШ»)

Год введения в эксплуатацию **1977**

Адрес: УР, Дебесский район, с. Тыловай, Кирова, 17

Телефон **83415131171**

Электронная почта **tylovai@yandex.ru**

Основной вид деятельности **образовательная деятельность**

Вышестоящая организация **МКУ «Управление образования Администрации МО «Дебесский район» УР, Дебесский район, с. Дебесы, Советская, 88**

Форма собственности **Муниципальная**

Режим работы **7-30 – 20-00**

Общая площадь объекта **18408 кв.м**

Протяженность периметра объекта **860 м**

Руководитель **Коробова Нэля Леонидовна тел.89524049990**

Краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории):

Школа находится в центре села Тыловой. С запада примыкает газовая котельная, с севера и юга жилые дома частного сектора с востока ул. Советская. Объект находится на равнинной местности, лесных зон в непосредственной близости нет.

2. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистралей, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	дорога регионального значения Дебесы-Шаркан	300 м
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	станция Кез	55 км
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	г. Ижевск	110 км
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	отсутствуют	

3. Общие сведения о сотрудниках (работниках)

Численность 117 человека из них 37 сотрудники 80 обучающихся

Максимальная посещаемость до 200 человек

Общие сведения об арендаторах объекта территории

1. Администрация муниципального образования «Тыловыйское

Численность 4 человека

Максимальная посещаемость до 11 человек

2. Краеведческий отдел вс. Тыловой МБУК «Дебесский районный музей истории Сибирского тракта»

Численность 1 человек

Максимальная посещаемость до 10 человек

4. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории):

а) запретные или режимные зоны

запретных и режимных зон нет

а. Сведения о возможных (прогнозируемых) противоправных действиях на объекте - совершение террористического акта, закладка взрывного устройства, поджог.

б. Сведения о силах и средствах, привлекаемых для обеспечения антитеррористической защищенности объекта - межмуниципальный отдел МВД России «Кезский», пункт централизованной охраны п. Кез Дебесского межрайонного отделения вневедомственной охраны – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Удмуртской Республике».

в. Сведения по инженерно-технической защите объекта (территории):

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
на объекте имеется ограждение по периметру территории, выполнено частично в виде деревянного ограждения высотой 1,7 метров, частично – в виде металлического штакетника. Въезд на территорию осуществляется с ул. Кирова – северная сторона и с ул. Советская – восточная сторона. Въездные ворота заперты, территория охраняется. Основной вход в здание располагается со стороны ул. Советская. В учреждении издан приказ № 98 от 30.08.2020г. об антитеррористической защищенности.

Так же –

а) объектовые и локальные системы оповещения – оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре с выводом сигнала на пульт связи ООПЦ 29 в с.Тыловой

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи – не имеются;

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты – имеются;

г) стационарный металлоискатель – не имеется ;

д) телевизионные системы охраны – имеется система видеонаблюдения на 2 видеокамеры с функцией видеofиксации;

е) системы охранного освещения – при входе в школу имеются светильники с датчиками движения, периметр территории школы освещается в темное время суток.

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): нет;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 5 - для выхода людей ;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска-нет _____

—

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) _____

МБОУ «Тыловайская СОШ» 1 сторож

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов, человек)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие пожарного резервуаров 10м^3 воды в 30 м. севернее здания школы за территорией;

б) наличие противопожарного оборудования, в том числе –) установлены внутренние извещатели, система «Сигнал 20П» находится в исправном состоянии, установлена в 2010 году. Установлены датчики дыма (27 шт) и тепловые датчики (7 шт) (на цокольном этаже),

что обеспечивает возможность оповещения всего личного вывод сигнала о срабатывании АПС в подразделении ОППЧ-29, с. Тыловой (все системы установлены в 2010 году), обслуживание систем проводится по договору обслуживания с организацией ИП «Осотов А.В». последняя проверка АПС и СОУЭ проведена 11.01.2023 г., системы исправны, проверка передачи сигнала о срабатывании АПС в подразделении ОППЧ-29 проводится ежемесячно., исправна, договор обслуживания заключен с организацией ИП «Осотов А.В». Имеются противопожарные двери 2-го типа марки ДПМ-02/ЕІ-60 в количестве 32 шт. (1 этаж – 11 шт., 2 этаж – 6 шт., 3 этаж – 6шт., подвал – 9 шт.), имеются огнетушители., ОП-5 – 23 шт (1 этаж – ОП-4 15 шт., 1 этаж – ОП-5 7 шт., 2 этаж - ОП-5 7 шт., 3 этаж ОП-5 9 шт.);

в) наличие оборудования для эвакуации из здания людей: имеется 1 электрический фонарь, средства защиты органов дыхания и зрения человека: самоспасатель газодымозащитный комплект «Зевс 30У» - 2 шт., противогазы «ГП-5 – 200 шт. (в кабинете «ОБЖ»)

д) Критический элемент объекта – технологических процессов в здании не производится, взрывоопасные производства отсутствуют. Помещения с наличием радиоактивных, химических веществ, вступающих в реакцию с водой и т.п. отсутствуют. В здании баллонов с горючим газом нет.

5. Возможные места и способы проникновения террористов на объект

Въезд на территорию с улицы Кирова

Вход со стороны ул.Советская.

6. Возможные противоправные действия на объекте (территории):

- 1) поджог в здании объекта (через не санкционированное проникновение внутрь здания);
- 2) взрыв в случае проведения террористического акта (основной сценарий террористического акта со взрывом конденсированного взрывчатого вещества, взрыв 10 кг в тротиловом эквиваленте внутри здания);
- 3) захват заложников (возможен в связи с несоблюдением контроля пропускного режима в учреждении, а так же в связи с не контролируемым перемещением третьих лиц внутри здания, отсутствие или не исправность в работе видео наблюдения, ослабление бдительности охраны, внезапное вторжение в здание объекта и прямой его захват, в том числе из-за отсутствия эффективного противодействия).с применением огнестрельного или холодного оружия, боеприпасов, поясов смертника с использованием ВВ.
- 4) контактное проникновение на объект (несанкционированное проникновение, проход на основе маскировки
- 5) взрыв автомобилей припаркованных вблизи объекта
- 6) бесконтактное проникновение контроль радио и телефонных переговоров, телефонный терроризм.

7. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Масштаб последствий террористического акта
1. Захват заложников			
	121	отсутствуют	Гибель людей, физические и психологические травмы до 400 000,00

2. Взрыв взрывчатого вещества			
	121	Разрушение конструкций различной степени.	учебный корпус – 11710719.81;
3. Нарушение энергоснабжения			
	нет	отсутствуют	100 000,00
4. Взрыв взрывчатых веществ внутри автомобиля припаркованного вблизи здания учреждения			
	20-100	Слабые и средние разрушения ограждения конструкции образовательного учреждения	до 400 000,00
Нарушение газоснабжения			
	-	повреждение системы отопления	до 500000.00

8. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

Единая дежурно-диспетчерская служба телефон для передачи экстренных сообщений 112;8(34151) 4-23-79

ПСЧ № 29 с. Дебесы 01; 101

Дебесское МОВО - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Удмуртской Республике» с. Дебесы, ул. Советская, 77а, телефоны 8(34151) 4-16-42, 4-10-87,4-10-06.

Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт ПСЧ 29 с. Дебесы,

9. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта:

Система (системы) видеонаблюдения

Количество видеокамер 2, из них находится в исправном состоянии 2

Видеоизображение в онлайн-режиме выводится.

Хранение видеoinформации осуществляется.

Система оповещения и управления эвакуацией имеется

Краткая характеристика Краткая характеристика звуковой сигнал пожарной сигнализации Пульсар 1, «Сигнал 20П» и устное оповещение

«Сигнал 20П» предназначен для использования в качестве совмещённого приёмно-контрольного прибора и прибора

управления в составе комплексов технических средств:

- охранной и тревожной сигнализации;
- пожарной сигнализации и автоматики;
- систем оповещения и управления эвакуацией

Система освещения

Краткая характеристика имеется

Краткая характеристика внутреннее освещение в соответствии с проектом здания (помещение, входные тамбуры, коридоры оборудованы светильниками с закрытыми плафонами), внешнее освещение расположено - на фасаде здания над центральным входом, около

Освещение не достаточное.

Система экстренного вызова полиции имеется

Система экстренного вызова полиции находится в рабочем состоянии

Количество кнопок экстренного вызова полиции - 1 кнопка

Тревожно-вызывная сигнализация имеется

Тревожно-вызывная сигнализация находится в рабочем состоянии

Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги - 1

Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного Дебёского МОВО

Пожарная имеется (Гранит-2А, «Рокот»);

Техническое обслуживание средств Пульсар 1, «Сигнал 20П» в сигнализации осуществляет ИП Осотов А.В., договор № Д139 от 22.01.2019 г.

Средства телефонной связи 8(34151)31171

сотовой связи 89524047211

Количество телефонов с функцией автоматического определения номера - 1

Ограждение

Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 860 метров

Краткая характеристика и состояние ограждения: территория огорожена деревянным забором высотой 1.5 м. Конструкция ворот калитки не обеспечивает их жесткую фиксацию в закрытом положении, замками не оснащена.

В 200 метрах от здания школы имеется ФАП

В 20 метрах от территории школы имеется пожарный водоем 50 м³

10. Выводы и рекомендации

- а) категория объекта (территории), присвоенная комиссией по результатам обследования **III**
- б) выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий по результатам проведенного анализа мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности МБОУ «Тыловайская СОШ» организация физической охраны признана не надежной и не способной допустить попыток совершения террористических актов и иных противоправных действий при проведении следующих дополнительных мероприятий по усилению антитеррористической безопасности
- в) первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков
- оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);
 - оснащение объекта (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.
 - оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения;
 - оснащение объектов (территорий) сплошным ограждением;
 - необходимо исполнение приборов пожарного управления (системы противопожарной защиты – дымоудаления) с размещением в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала и не защищены от несанкционированного доступа.

12 Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории), особое мнение членов комиссии

Члены комиссии

_____ Коробова Н.Л.
_____ Широбоков Н.А.
_____ Юферев А.Р.
_____ Каракулов И.В.
_____ Петров К.И.
_____ Русских А.Ю.

